

KASK OREKA

- PRZED UŻYCIEM ŚRODKA OCHRONNEGO PRZED UPADKIEM NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ UŻYTKOWANIA**

Kask OREKA jest sklasyfikowany jako środek ochrony indywidualnej (ŚOI) zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/425 i jest zgodny z normą europejską EN 397:2012+A1:2012.

- ZASTOSOWANIE**

Kask OREKA to przemysłowy kask ochronny przeznaczony do prac na wysokości i ratowniczych, certyfikowany zgodnie z normą EN 397, przeznaczony do ochrony przed spadającymi przedmiotami i wynikającymi z tego urazami mózgu lub złamaniami czaszki. Pas podbródkowy zapewnia odporność na obciążenie 15–25 daN (EN 397).

OREKA to kask wentylowany, który nie przeszedł żadnych dodatkowych testów izolacji elektrycznej. Nie używaj tego kasku do czynności, do których nie jest przeznaczony.

Praca na wysokości stwarza poważne ryzyko urazów głowy. Noszenie kasku znacznie zmniejsza to ryzyko, ale nie może go całkowicie wyeliminować.


Na etykiecie wewnątrz kasku znajdują się informacje o wymaganiach, które spełnia kask.

MATERIAŁ: Obudowa z ABS i paski z poliestru.




- ZASTOSOWANIE:**

Aby zapewnić odpowiednią ochronę, kask musi być prawidłowo dopasowany i zamocowany na głowie zgodnie z poniższymi instrukcjami:

1. Przed założeniem obróć tylne pokrętko w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż osiągnie najszerszą pozycję.
2. Załóż kask na głowę i dopasuj rozmiar do głowy użytkownika, obracając pokrętko zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby dokręcić, lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby poluzować.
3. Umieść tył kasku na karku i w razie potrzeby wyreguluj nachylenie.
4. Zapiąć pasek pod brodą i zatrzasnąć klamrę, wsuwając jeden koniec klamry w drugi, aż usłyszysz kliknięcie mechanizmu blokującego. Pasek pod brodą jest teraz zamocowany pod brodą. Pociągnąć za pasek pod brodą, aby upewnić się, że klamra jest dobrze zapięta.
5. Dopasuj długość paska podbródkowego za pomocą elementów regulacyjnych w pasku, tak aby pasował do odpowiedniego rozmiaru głowy.
6. Aby pasek podbródkowy był prawidłowo umieszczony, należy przesunąć elementy regulacyjne w pasku do przodu lub do tyłu, aż znajdą się pod uszami.
7. Po zapięciu klamry i wyregulowaniu paska sprawdź, czy kask nie jest zbyt ciasno dopasowany. Potrząśnij głową w górę i w dół oraz w lewo i w prawo, aby sprawdzić, czy kask jest prawidłowo zamocowany. Kask powinien pozostać na swoim miejscu.



8. Aby zdjąć kask, należy poluzować pasek podbródkowy, naciskając wsuwany koniec klamry.

Rys. 1 i 2**Rys. 3****Fig. 3****Rys.****Fig. 4****AKCESORIA**

- Latarka czołowa: aby użyć latarki czołowej, należy założyć jej elastyczny pasek na uchwyty przeznaczone do tego celu.
- Ochrona słuchu: kask jest wyposażony w 30-milimetrowe otwory boczne do zamocowania naszynek SECURE.

- UWAGA**

Przed użyciem i podczas użytkowania tego wyposażenia sprawdź, czy jest w dobrym stanie i działa prawidłowo. Dokładnie sprawdź wszystkie elementy kasku i upewnij się, że nie ma widocznych:

- deformacje na zewnątrz lub wewnątrz.
- pęknięcia na powierzchni zewnętrznej lub wewnętrz,
- niedziałająca lub uszkodzona klamra,
- niedziałający lub uszkodzony system regulacji.
- sprawdź również paski i ich zszycia, czy nie są przecięte lub przetarte.
- sprawdź, czy nie brakuje wyściółki ochronnej lub czy nie jest ona w złym stanie

Kask został zaprojektowany tak, aby podczas uderzenia całkowicie lub częściowo zniszczyć obudowę i uprząż, absorbując energię kinetyczną. Nawet jeśli uszkodzenia nie są widoczne, wszystkie kaski, które uległy poważnemu uderzeniu, należy wymienić.

• OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA

- Środki ochrony indywidualnej powinny stanowić wyposażenie osobiste.
- Środki ochrony indywidualnej nie mogą być używane przez osoby, których stan zdrowia może wpływać na bezpieczeństwo użytkownika podczas normalnego i awaryjnego użytkowania.
- Środki ochrony indywidualnej mogą być używane wyłącznie przez osoby przeszkolone i uprawnione do ich bezpiecznego użytkowania.

• ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Firma Irudek ani dystrybutor nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, obrażenia lub śmierć spowodowane niewłaściwym użyciem lub modyfikacją jakiegokolwiek produktu marki Irudek. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że rozumie prawidłowe i bezpiecznego użytkowania wszelkich produktów firmy Irudek, tak aby były one używane wyłącznie do celów, do których zostały zaprojektowane.

GWARANCJA:

Produkt objęty jest 2-letnią gwarancją, która rozpoczyna się w dniu zakupu i obejmuje wady materiałowe lub wady produkcyjne. Gwarancja nie obejmuje nieprawidłowego użytkowania, nieuprawnionych modyfikacji produktu lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi dostarczonej wraz z produktem.

• TRWAŁOŚĆ

Szacowana żywotność produktu wynosi 11 lat od daty produkcji (1 rok przechowywania+ 10 lat użytkowania). Żywotność produktu mogą skrócić następujące czynniki: intensywne użytkowanie, kontakt z substancjami chemicznymi, szczególnie agresywne środowisko, narażenie na ekstremalne temperatury, promieniowanie UV, ścieranie, przecięcie, gwałtowne uderzenia lub nieprawidłowe użytkowanie lub konserwacja.

• TRANSPORT

Środki ochrony osobistej muszą być transportowane w opakowaniu chroniącym je przed wilgocią oraz wpływami mechanicznymi, chemicznymi i termicznymi.

• INSTRUKCJA KONSERWACJI

- CZYSZCZENIE: Środki ochrony osobistej muszą być czyszczone w sposób, który nie ma negatywnego wpływu na materiały użyte do ich produkcji. Do czyszczenia należy używać neutralnego mydła i czystej wody. Nie używać środków ściernych. Jeśli sprzęt jest mokry, niezależnie od tego, czy jest to spowodowane użytkowaniem czy czyszczeniem, należy pozostawić go do naturalnego wyschnięcia i chronić przed bezpośrednim działaniem ciepła.

- PRZECHOWYWANIE: Środki ochrony indywidualnej należy przechowywać w luźnych opakowaniach, w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, chronić przed bezpośrednim działaniem światła, promieniowaniem UV, kurzem, ostrymi krawędziami, ekstremalnymi temperaturami i agresywnymi substancjami.

• NAPRAWA

Wszelkie naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez producenta sprzętu lub jego autoryzowanego przedstawiciela, zgodnie z procedurami określonymi przez producenta.

OZNACZENIE: Urządzenie jest oznaczone następującymi informacjami:

- i) Oznaczenie zgodnie z przepisami europejskimi
- ii) Identyfikacja producenta
- iii) Numer referencyjny urządzenia
- iv) Numer seryjny
- viii) Rozmiar obwodu głowy użytkownika 55–62 cm
- ix) Waga 515
- x) Bardzo niska temperatura -30 °C

- v) Rok produkcji
- vi) Norma europejska
- vii) Materiał ABS



Dystrybutor: **ROCK EMPIRE s.r.o.**, Ústecká 1918/95, Děčín V-
Rozbělesy, 405 02 Děčín, rockempire.cz